




Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis na lavagem

A tina simboliza o tratamento doméstico de lavagem pelo processo manual ou mecânico.

Ela é usada para transmitir informações referentes à temperatura máxima de lavagem,

bem como os demais processos de lavagem, como mostrado na tabela abaixo

Símbolo	Processo de Lavagem	Símbolo	Processo de Lavagem
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura máxima 95°C - ação mecânica normal - enxágüe normal - centrifugação normal 		<ul style="list-style-type: none"> - temperatura máxima 40°C - ação mecânica normal - enxágüe normal - centrifugação normal
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura máxima 95°C - ação mecânica reduzida - enxágüe, com decréscimo gradual da temperatura (resfriamento) - centrifugação reduzida 		<ul style="list-style-type: none"> - temperatura máxima 40°C - ação mecânica reduzida - enxágüe, com decréscimo gradual da temperatura (resfriamento) - centrifugação reduzida

	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura máxima 70°C - ação mecânica normal - enxágüe normal - centrifugação normal 		<ul style="list-style-type: none"> - temperatura máxima 40°C - ação mecânica muito reduzida - enxágüe, com decréscimo gradual da temperatura (resfriamento) - centrifugação reduzida - não torcer
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura máxima 60°C - ação mecânica normal - enxágüe normal - centrifugação normal 		<ul style="list-style-type: none"> - temperatura máxima 30°C - ação mecânica reduzida - enxágüe normal - centrifugação reduzida
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura máxima 60°C - ação mecânica reduzida - enxágüe, com decréscimo gradual da temperatura (resfriamento) - centrifugação reduzida 		<ul style="list-style-type: none"> - somente lavagem manual - não lavar à máquina - temperatura máxima 40°C - manusear com cuidado





- temperatura máxima 50°C
- ação mecânica reduzida
- enxágüe, com decréscimo gradual da temperatura (resfriamento)
- centrifugação reduzida



- não lavar
- ter cuidado quando tratar no estado úmido

Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referentes ao alvejamento à base de cloro

O triângulo simboliza o processo de alvejamento à base de cloro, como mostrado abaixo







Símbolo	Processo de Lavagem	Símbolo	Processo de Lavagem
	<ul style="list-style-type: none"> - permitido alvejamento com cloro - somente solução diluída e fria 		<ul style="list-style-type: none"> - não usar alvejamento à base de cloro

Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referentes à secagem em tambor rotativo

O quadrado simboliza o processo de secagem, podendo esta ser em tambor rotativo ou natural.



O círculo no quadrado significa secagem em tambor rotativo, após o processo de lavagem.

Níveis máximos de severidade são indicados por um ou dois pontos colocados no símbolo, como mostra a tabela abaixo:

Símbolo	Processo de Lavagem	Símbolo	Processo de Lavagem
			
	<ul style="list-style-type: none"> - é possível a secagem em tambor rotativo - ciclo normal de secagem com o indicador na (temperatura máxima) 		<ul style="list-style-type: none"> - não é permitida a secagem em tambor rotativo
	<ul style="list-style-type: none"> - é possível a secagem em tambor rotativo - secagem com o indicador na temperatura mínima 		<ul style="list-style-type: none"> - secar na horizontal





Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referentes à secagem natural

A simbologia mostrada abaixo, significa secagem natural e é recomendada quando não é permitida a secagem em tambor rotativo.

Símbolo	Processo de Lavagem	Símbolo	Processo de Lavagem
	- é possível a secagem na vertical		
	- é possível a secagem na vertical sem torcer		

Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referentes à passadoria

Processo realizado no artigo têxtil para restaurar a sua forma e aparência, por meio de um instrumento apropriado, usando calor e pressão com ou sem vapor. O ferro simboliza o processo doméstico de passadoria. Os níveis máximos de temperatura são indicados por um, dois ou três pontos colocados no símbolo, como mostra a tabela abaixo:

Símbolo	Processo de Lavagem	Símbolo	Processo de Lavagem
	- chapa da base do ferro com temperatura máxima de 200°C		- não passar a ferro - vaporização e tratamentos a vapor não são permitidos
	- chapa da base do ferro com temperatura máxima de 150°C - chapa da base do ferro com temperatura máxima de 110°C		
	- usar ferro a vapor ou prensa pode ser arriscado		

Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referentes à lavagem a seco

Limpeza a seco é o processo para limpeza de artigos têxteis, por meio de solventes orgânicos. Este processo consiste em limpeza, enxágüe e extração de solventes, através de centrifugação e secagem. O círculo simboliza o processo de limpeza a seco e fornece informação relativa aos diferentes processos de limpeza descritos na tabela abaixo:

<p style="text-align: center;">A</p>	<p>- limpeza a seco com todos os solventes normalmente usados para limpeza a seco, incluindo todos os listados para o símbolo P, mais tricloroetileno e 1.1.1 tricloroetano (1.1.1 significa que os 3 radicais cloro estão ligados ao 1º átomo de C)</p>	<p style="text-align: center;">F</p>	<p>- limpeza a seco com trifluortricloroetano, com white-spirit (temperatura de destilação entre 150°C e 210°C, ponto de inflamabilidade de 38°C a 60°C - procedimentos normais de limpeza, sem restrições</p>
<p style="text-align: center;">P</p>	<p>- limpeza a seco com tricloroetileno, monofluortriclorometano e todos os solventes listados para o símbolo F. - procedimentos normais de limpeza, sem restrições</p>	<p style="text-align: center;">F</p>	<p>- limpeza a seco com o solvente citado para o símbolo F, restrições na adição de água e/ou ação mecânica e/ou temperatura durante a limpeza e/ou secagem - não é permitida a limpeza mecanizada</p>



- limpeza a seco com todos os solventes listados para o símbolo P, restrições na adição de água e/ou ação mecânica e/ou temperatura, durante limpeza e/ou secagem



- não limpar a seco
- não remover manchas com solventes
